



nederlandse hervormde kerk

orgelcommissie

Overgoo 11,
Postbus 405
2260 AK Leidschendam
tel.: 070 - 131277

Kerkvoogdij Hervormde
Gemeente,
V.Echtenstraat 37
HOOGVEEN.

ref.: OC.0690.0.0.V/10.10.VS.ck.

onderwerp: Uw brief nr 193.dd 26..9.89.

Leidschendam, dd.

17 oktober '89.

Geacht college,

Wij ontvingen uw bovengenoemde brief met betrekking tot het door ons uitgebrachte Voorlopige Rapport dd 9.5.89, vervaardigd door onze afgevaardigde de heer R.W.van Straten uit Zutphen.

In uw brief schrijft U, dat U van het besprokene in het rapport niets heeft kunnen terugvinden. Daaraan heeft U toegevoegd, dat het rapport geschreven is door iemand, die niet bij het bezoek ter plaatse betrokken is geweest.

Op deze laatste opmerking willen wij eerst reageren: onze commissie is een bestuurlijk orgaan, dat in het werkveld vertegenwoordigd wordt door onze deskundige, c.q. afgevaardigde. Onze afgevaardigde stelt het rapport op, dat uiteindelijk door onze secretaris, namens onze commissie, wordt ondertekend. Uw constatering is, met betrekking tot dit punt, derhalve niet juist.

U betreurt het, dat in dit rapport geen nuttige gegevens ten aanzien van het verdere onderhoud met betrekking tot dit instrument te vinden zijn; ook in dit opzicht kunnen wij U niet bijvallen.

Er is wel degelijk sprake van relevante opmerkingen met betrekking tot het algehele onderhoud ten behoeve van dit instrument.

Daarnaast zult U zich echter moeten realiseren, dat het Voorlopige Rapport met name een beleidsadvies is, dat voorstellen bevat ten aanzien van de nabije en verdere toekomst. Het is dus zeker niet zo, dat het Voorlopige rapport tot in het kleinste detail zaken aandraagt ten behoeve van herstel-, c.q. onderhoudswerkzaamheden.

Een paar punten willen wij toch niet onaangeroerd laten:

- Het rapport vermeldt duidelijk, dat er sprake is van beschadigde stemranden, als gevolg van ondeskundig stemgedrag, waardoor de stemming onstabiel te noemen is.

2.

Daarnaast is er een opmerking geplaatst over de technische aanleg van dit instrument, t.w. onvoldoende toetsdiepgang en een onregelmatige veerdruk zorgen voor een onplezierig toucher en een niet optimaal openen van de ventielen, waardoor het pijpwerk niet voldoende wind kan verkrijgen.

Het is ons duidelijk, dat U in eerste instantie streeft naar verbetering van de huidige situatie. Deze verbeteringen zijn in de aangegeven punten dan ook zeker te realiseren. Daarnaast is het echter voor ons duidelijk, dat -indien U een blijvende verbetering op de langere termijn verwacht- U toch aan vervanging van het bestaande instrument zult moeten gaan denken.

Ons beleidsadvies is er niet alleen op gericht om in dit opzicht een korte termijn advies te zijn, maar met name om op de langere termijn te komen tot een verantwoord financieel beleid ten behoeve van de orgelvoorziening in uw kerkgebouw.

Wij hopen U met deze informatie meer helderheid te hebben gegeven. Mocht U desalniettemin van mening zijn, dat het e.e.a. een uitgebreidere toelichting behoeft, dan verzoeken wij U ons dat kenbaar te maken.

Vooralsnog hopen wij U met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk:

(Ir..A.C.M.Luteijn, secretaris)