

afdeling

Kerk Waperveen

rest

plus begroting

L. v. B. d. g.

, 8 september

62.

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen
Stadhoudersplantsoen 7
's Gravenhage

Excellentie,

Ondergetekenden, Kerkvoogden en Predikant van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Waperveen, richten zich met verschuldigde eerbied tot U om Uw aandacht te vragen voor het kerkgebouw van hun gemeente.

De kerk te Waperveen dateert uit 1803 en is geplaatst op de lijst van de Rijksdienst van Monumentenzorg. In het jaar 1952 is het interieur van de kerk voor een groot gedeelte gerestaureerd.

Sinds enige tijd vervult het gebouw de kerkvoogdij echter met grote zorg, en wel om verscheidene redenen:

1. De laatste jaren doen zich scheuren voor in de kerkmuren. Vooral in het afgelopen jaar worden deze scheuren aan de Oostzijde van het gebouw steeds heviger. Bij enkele ramen zitten reeds stenen los aan de boven- en onderzijde van het kozijn en deze dreigen naar beneden te vallen.

De Kerkvoogdij heeft naar aanleiding hiervan onlangs een onderzoek laten instellen naar de mogelijke oorzaak van deze verzakking. Men neemt aan dat deze verband houdt met de herziening van de grondwaterstand, welke in het gebied rond de kerk is uitgevoerd in het jaar 1954/55. Het peil van het grondwater is toen aanzienlijk verlaagd, waardoor de onderliggende veenlaag langzaam is gaan uitdrogen en inkrimpen. De bij deze brief gevoegde foto's geven een beeld van enkele van deze scheuren. Bij acht van de tien ramen zijn ze te constateren. Om erger te voorkomen zullen thans voorzieningen moeten worden getroffen.

2. De pleisterlaag van de binnenmuren vertonen grote zwarte plekken en hier en daar vallen er gaten in. Volgens de architect moet bij de vorige restauratie een verkeerde soort cement zijn gebruikt bij het dichten van de gaten, welke waren ontstaan door het wegbreken van de oude banken. Hoewel regelmatig overgewit, houdt de witkalk niet op deze plekken en liggen de banken aan de muurzijde telkens vol kalk.

3. In 1929 zijn de oude ramen van de kerk vervangen door bijzonder ontsierende glas-in-loodramen met ondoorzichtig glas. Deze ramen zien er nog wel goed uit, doch verwacht moet worden, dat binnen niet al te lange tijd reparaties aan het loodwerk noodzakelijk zullen zijn. Reeds vele malen is ons te kennen gegeven, dat deze ramen weer in de oude stijl (helder glas in houten sponningen) teruggebracht zouden moeten worden. De kerkvoogdij heeft zich hiervoor wel uitgesproken en acht het verstandig om de restauratie thans tegelijkertijd met ~~de restauratie van de kerk~~ het herstel van de muren uit te voeren, mits dit financieel mogelijk zal blijken.

4. Omstreeks 1910 is er een orgel in de kerk gebouwd, dat qua materiaal zeer slecht genoemd moet worden. Met dit orgel is tevens een orgelgalerij gemaakt, die de eenvoudige schoonheid van deze kleine boerenkerk totaal ontsiert.

Uit een recent onderzoek is komen vast te staan, dat dit orgel reeds zodanig versleten is, dat een restauratie niet meer wordt aangeraden. In de houten pijpen

de orgelkast en de steunbalken onder het klavier heeft de houtworm reeds hele delen verteerd. Aangezien een van de houten trekbalken dwars door de orgelkast heen loopt is de vrees niet denkbeeldig, dat de houtworm zich zal voortplanten in het houten tongewelf. Voor het behoud van het gebouw is het daarom noodzakelijk, dat het huidige orgel verdwijnt en vervangen wordt door een nieuw.

5. De oude kolenkachel, welke achter in de kerk staat, is eveneens versleten. Het roosterwerk en de verbinding met de afvoerpijp zijn stuk. Het vorige stookseizoen stond de kerk regelmatig iedere week vol rook en kolendamp. Nu, vier maanden na de laatste verwarmde zondag is de rooklucht nog steeds te ruiken. De door de gehele kerk lopende afvoerpijp lekt voortdurend, hetgeen reeds een van de nieuwe kerkbanken door roetvlekken heeft ontsierd.

In verband met brandgevaar en met de gezondheid van de kerkgangers is het niet meer verantwoord om deze kachel te stoken. Indien niet op korte termijn tot vervanging van de kachel kan worden overgegaan, zal de kerk deze winter moeten worden gesloten.

Gelet op al deze punten heeft de kerkvoogdij contact gezocht met de architect, de Heer Th.G.Verlaan uit Zwolle. Deze heeft een restauratieplan aan haar voorgelegd, dat thans volledig klaar is om te worden uitgevoerd.

Dit plan omvat de volgende werkzaamheden:

1. Het opvangen van de kerkmuur met betonbalken onder de gehele omtrek der kerk
2. Het herstellen van de 10 kerkraden in de oude stijl van vóór 1929.
3. Het herstellen van het pleisterwerk der binnenmuren, het afkrabben van de kalklaag en het schilderen van de binnenmuur met een ademende muurverf.
4. Het afbreken van het huidige orgel en de orgelgaanderij. Het verbouwen van de entree en de consistorie aan de achterzijde van de kerk, in overeenstemming met de eenvoudige vroegere staat.
5. Het laten vervaardigen van een nieuw kabinetorgel, gelijkvloers staande, met 6 registers en een aangehangen pedaal, door de firma G.A.C. de Graaf te Amsterdam.
6. Het aanleggen van een nieuwe elektrische verwarming onder de zitplaatsen, volgens het "Umbrathem" kerkverwarmingssysteem.
7. Het afbreken van de ontsierende schoorsteen aan het tongewelf en het herstellen van dak en tongewelf ter plaatse.

Bovengenoemd plan heeft de algehele goedkeuring van de Bouw- en restauratiecommissie van de Ned. Herv. Kerk.

Ook de kerkeraad zou gaarne zien, dat alle werkzaamheden volgens dit plan zouden kunnen worden verricht. Het zal U echter niet verwonderen, dat de uitvoering van deze plannen verre de draagkracht van de kleine Hervormde Gemeente te boven gaan. Aangezien ten gevolge van de ontwikkelingen op het platteland te verwachten valt, dat deze draagkracht in de toekomst nog zal verminderen, meent de kerkeraad er goed aan te doen reeds nu naar realisatie van de restauratie te streven, tot behoud van de kerk. Tegelijkertijd realiseert de kerkeraad zich echter, dat dezelfde ontwikkeling haar noopt tot grote voorzichtigheid met betrekking tot verzwaring van de lasten der kerkvoogdij. Bijgaande financieringsopzet geeft aan tot welke maximum krachtsinspanning de kerkvoogdij in staat is. Een aanzienlijk tekort blijft nog over.

Daarom richt de kerkvoogdij zich tot U met het verzoek om hem in deze restauratieplannen te willen steunen met het toekennen van een subsidie.

In de tweede plaats verzoekt de kerkvoogdij U om hem toestemming te willen verlenen

*Electriciteit
teel. vervoer*

*brekers
inbouw maken*

NUMM.	VERKENNING	TOEGANG	VERBRUUK
1.	Kerkelijke Diensten		
2.	Parochiekerkplaats		
3.	Schiedden en bijdragen		
4.	Bijdragen van gemeentelieden		
5.	Individuele solden		

voor de wijziging van het interieur en het verwarmingssysteem.

Aangezien het voor de gemeente van het hoogste belang is, dat de nieuwe verwarming nog vóór deze winter kan worden aangebracht, en aangezien deze verandering van verwarming niet losgemaakt kan worden van de gehele interne verbouwing, verzoekt de kerkvoogdij U beleefd hem de benodigde toestemming voor de interne wijziging te verlenen.

Inmiddels verblijven wij met gevoelens van de meeste hoogachting,
Namens de Kerkvoogdij,

J.B.Sol, president

W.Bral, secretaris

J.Pomme, predikant

1. Een overzicht over het jaar 1950 over de toestand van de kerkvoogdij met betrekking tot de kerkvoogdij van de gemeente de Wilhelmina.
2. De bijdragen der gemeentelieden...
3. De individuele solden...