



ORGELCOMMISSIE DER NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

1085.0.0.

's-GRAVENHAGE, 14 november 1978.

LAAN COPEs VAN CATTENBURCH 69
TELEFOON 070/14-75-42- 469332-20.

Aan de Restauratiecommissie der Hervormde Gemeente,
p.a.de Weledele Heer K.T.Dijkhuis,
Griftestuk 22,
NIJEVEEN.-

Zeer Geachte Heren,

Nu de restauratie van Uw orgel is voltooid is het onze commissie een genoegen een eindoordeel uit te spreken over het door de orgelmaker A.H.de Graaf te Leusden verrichte werk. Het instrument, dat naar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in 1847 is gebouwd door de orgelmakers Stulting en Maarschalkerweerd verkeerde voor de restauratie in een toestand, waarbij aan het originele instrument veel geweld was aangedaan. De oude lade was ondergebracht in een weinig fraai kasje, een geheel nieuw front was gemaakt alsmede een nieuw klavier, dat aan één der zijkanten van de kas was aangebracht. Verantwoordelijk voor deze -weinig geslaagde- ombouw was de orgelmaker Proper te Kampen. Bij de huidige restauratie is gestreefd naar een benadering van de originele toestand. Zo is een geheel nieuwe, massief eiken kas gemaakt, welke qua stijl aansluit bij nog aanwezige kassen van orgels van Stulting en Maarschalkerweerd. Het klavier is hierbij wederom aan de voorzijde van de kas aangebracht. Het bestaande klavier werd na restauratie gebruikt. Bakstukken en registerknoppen werden in aangepaste stijl nieuw gemaakt. Toets- en registermechaniek zijn tevens geheel nieuw, evenals de balg, de windkanalen, de tremulant en het pedaalklavier. Dit alles werd zoveel mogelijk vervaardigd in een stijl uit de bouwtijd van het orgel. Teneinde het pedaal ook voor studie doeleinden te kunnen gebruiken werd gekozen voor de omvang C-c'. De oude windlade werd geheel gerepareerd. Aan de bovenzijde werd (boven de oorspronkelijke afdeeling) een trekvrige plaat gelijmd; de onderzijde werd afgedicht met hout. Ter plaatse van het aanhechtpunt van de speelventielen werden houten bruggetjes van dwarshout ingelijmd. De ventielen werden opnieuw beleerd en aan de achterzijde vastgelijmd. De oude ventielveren werden door nieuwe van messing vervangen. Het gehele binnenwerk ademt een ambachtelijke sfeer. De oorspronkelijke dispositie kon worden teruggevonden en dientengevolge worden hersteld. In deze dispositie was een register Dulciaan opgenomen, waarvan echter geen enkele pijp meer aanwezig was. Door een gelukkige omstandigheid wist de Heer de Graaf beslag te leggen op volledig pijpwerk van een dergelijk register, dat stamt uit de bouwtijd van het onderhavige orgel. Het frontpijpwerk moest geheel nieuw worden gemaakt. Na de restauratie van het aanwezige pijpwerk werd dit op de lade geplaatst, waarbij na her-intonatie bleek, dat dit over het algemeen een boeiende klank heeft.



ORGELCOMMISSIE DER NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

1085.0.0.

-2-

's-GRAVENHAGE, 14 november 1978.

LAAN COPES VAN CATTENBURCH 69
TELEFOON 070/14-75-42- 469332-20.

In het bijzonder geldt dit ten aanzien van de fluiten. Het nieuwe (oude) : register Dulciaan is zeer fraai en past volkomen in het klankbeeld. De orgelmaker verdient alle lof voor de nauwgezette en piëteitvolle wijze, waarop hij het restauratie- en reconstructiewerk heeft verricht.

Wij wensen zowel Uw College als de Heer de Graaf van harte geluk met de totstandkoming van dit werk en hopen, dat het instrument, dat ook in visueel opzicht een sieraad is in Uw fraaie kerkinterieur, tot in lengte van jaren Uw Gemeente moge dienen.

Wij eindigen met onze dank uit te spreken voor de bijzonder prettige wijze, waarop wij met Uw College en met de Heer de Graaf mochten samenwerken.

Gecommitteerde voor orgelzaken:

Hoogachtend
namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk:

(W. Hülsmann)

(ds G.E. Zevenbergen, voorzitter)

(A. Engels, secretaris)

H/ck.