

L. RINKEMA

Orgelmaker

A Eweg 10 - WOLDENDORP (Gr.)

Stemmingen

Reparaties

Electr. Windmachines

Harmoniums

Giro No. 189176

WOLDENDORP, 23 Dec 1954

Geachte Heer.

Het lijkt me zeer gewenst dat ik nog eens schrijf over de bewuste balk, die door of achter het orgel langs zal lopen.

Bij ons laatste onderhoud op 9 Dec heb ik al gezegd dat ik moeijgheden verwacht van die balk.

Tijdens het afbreken van het orgel heb ik een tekening gezien, waarop de balk staat getekend hoog achter de orgel kast.

Daar heb ik toen verder geen aandacht aan geschonken, omdat die situatie mij geen moeijgheden zou op leveren, en heb dus ook van het binnenwerk geen maten opgenomen.

Op 9 Dec zag ik de werkelijke toestand en die leek me, zovels ik th. mededeelde zeer ongunstig. Maar ik realiseerde me de toestand toen nog niet ten volle. Later werd het me duidelijk dat die balk in zijn bestaande vorm een grote sta in de weg wordt om het even als hij door of achter

het orgel loopt.

Nolens de aannemer is de vloer een 30 cm omhoog gebracht

Loop de balk door het orgel dan kom ik in conflict met de grote pijpen die achter in het orgel staan.

Als de balk achter het orgel komt, belemmert hij de toegang tot het orgel vooral bij het stemmen enz.

Naar mijn gedachte moet de balk verdwijnen. Een ijzeren trekstang kan ook niet door het orgel lopen om het pijpwerk

Ik meen ik hier op nog nadrukkelijker te moeten attenderen. De architect moet dan maar eens zien hoe dit opgelost moet worden

Hooftakker d.

L. Rinke

P.S. Ik kunt er op rekenen dat ik de 2^e week van Jan. met de plaatsing van het orgel begin.