



HENDRIKSEN & REITSMA

ORGELBOUW

Nunspeet, 12 december 1995

Ampèrestraat 4
8071 PH Nunspeet
Tel. 03412-52484, b.g.g. 51002 en 51212

Postrekening nr. 1576733

Amro-Bank Nunspeet,
Rek. nr. 47.76.35.997

Inschr. K.v.K. nr. 12.220

Orgelcomm. der Geref. Kerk (vrijgem.)
p/a de Weled. Heer H. Mooibroek
Nobellaan 138
9402 BW ASSEN

Geachte Commissie,

N.a.v. een vraag van Uw heer Mooibroek zenden wij U bij deze een prijsopgave voor renovatie/herintonatie van de 3 tongwerken van Uw kerkorgel.

De Trompet 8' wordt schoongemaakt, bekens worden waarnodig uitgedekt, de tongen en kelen worden gepolijst, de kelen van het groot-oktaaf worden voorzien van een belering (deze zijn nu onbeleerd), de tongbuiging wordt waar nodig gekorrigeerd, zodat alle tonen weer korrekt zullen aanspreken. Het register wordt geëgaliseerd op klankkleur en -sterkte. De grootste bekens zullen, ter voorkoming van inzakken, voorzien worden van een extra rugstuk/pijphanger.

De Fagot 16' zal de zelfde werkzaamheden ondergaan. Hier wordt echter de aanwezige belering vervangen door een nieuwe, terwijl er enkele tongen door nieuwe vervangen zullen worden indien met de aanwezige tong geen goed resultaat behaald kan worden.

De Fagot heeft een vrij enge beker (ca. 70 mm op groot-C) en zal nooit een register met een diep-dragende toon worden. Met het beschikbare materiaal zal echter een veel beter resultaat verkregen kunnen worden.

De Dulciaan 8' klinkt sterk en schril, de meeste tonen spreken niet korrekt aan. De toegepaste bekermensuur is voor een borstwerk zeker niet te eng, ook de tongbreedte is vrij normaal. Het toepassen van bredere kelen en tongen brengt zoveel werk met zich mee, dat dan beter overgegaan kan worden tot vervanging door een nieuw register. Bij een wat grotere tongdikte en een betere buiging van de tongen zal bij dit register nog een flinke verbetering te realiseren zijn. Voor enkele van de lagere tonen worden nieuwe dikkere tongen gemaakt, waarna de overige tongen worden opgeschoven, zodat ook hier een wat forsere tong wordt verkregen. Ook hier zal de belering (toegepast bij ca. 1½ oktaaf in de lagere ligging) vervangen worden door nieuw leer. Kelen en tongen worden gepolijst e.d.



De duur der werkzaamheden bedraagt ca. 2 weken. Gedurende deze periode zal voor 2 personen logies verzorgd moeten worden.


De kosten van deze werkzaamheden bedragen f 9.450.-- exkl. BTW.
=====

Wanneer ook de Prestant 8' opnieuw geïntoneerd zal worden komen de kosten hiervan op f 1.100.-- exkl. BTW. =====

Vertrouwende U hiermede naar genoegen te hebben ingelicht verblijven wij,

hoogachtend,

HENDRIKSEN & REITSMA - ORGELBOUW


(W. Hendriksen)