

Orgelcoem, der Ooref. kerk Borgar,  
p/a Mr. V.J. Vos,  
Ellertsweg 1,  
9535 TA ELLERTSHAAR.

15 januari 1990.

Geachte Commissie,

Op 27 december 1987 is het orgel in Uw kerk door ons onder-  
zocht in verband met een aantal klachten.

Tijdens het onderzoek hebben wij het volgende geconstateerd:

1. De Prestant 4<sup>e</sup> van het 2<sup>o</sup> manuaal zwijgt.
2. Er is kortsluiting in de kabels van de registertraktuur.
3. De kontakten van de registerwippers zijn verbrand en door  
de hitte van kortsluiting te sacht geworden.
4. De bedieningsdraden van de registarmagneten bij de lade  
zijn kaal. Deze draden dienen vervangen te worden i.v.m.  
de mogelijkheid van kortsluiting.  
Om deze draden te vervangen moet een grote hoeveelheid  
plastic transmissieslangen worden gemontereerd en weer ge-  
remonteerd.
5. De bedieningsdraden van de Tremulant dienen vervangen te  
worden, en waar nodig gesoldeerd.
6. De kontakten in de speeltafel dienen nagesien te worden en  
waar nodig gesoldeerd.
7. Het is wenselijk de speeltafel geheel te reviseren, ten-  
einde een jarenlang probleemlose sturing naar de leden te  
verkrijgen.  
Hiervoor kan een kontaktloos systeem gebruikt worden, waarop  
10 jaar garantie wordt gegeven. (Dit werk wordt door darden  
uitgevoerd.)

De kosten voor herstel zijn:

- a. De allernoodsakelijkste herstellingen (1,2 en 3): f. 3.100,—  
excl. BTW.
- b. Wenselijke verbeteringen (4,5 en 6): f. 2.850,— excl. BTW.
- c. Gehele speeltafelrevisie (7): f. 8.800,— excl. BTW.  
Deze prijs is ook excl. verblijfskosten. Gerakend moet wor-  
den op  $\pm$  4 overnachtingen, bij voorkeur in een eenvoudig  
hotel.

zie blad 2.

We hopen U hiermee voldoende te hebben ingelicht en tekenen,  
met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Mense Ruiter Orgelmakers B.V.

J. Veldkamp.