

2960-015-01

ERS

21 September 1955

5/627/R/v.L.

Aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente
van Gieterveen-Bonnerveen
p.o. de Welld. Heer H. Trip
Bonnerveen 68
te
Gieterveen

Mijne Heren,

Naar aanleiding van Uw verzoek rapport en advies uit te brengen aangaande de toestand van Uw orgel en eventuele noodzakelijke herstellingen, werd vanwege onze Commissie ter plaatse een onderzoek ingesteld.

In eerste aanleg is het orgel vervaardigd door de firma Kem en van der Meulen te Rotterdam in het jaar 1844. Het instrument heeft 2 klavieren en een aangehangen pedaal.

De registersamenstelling is als volgt: Hoofdklavier: Prestant 8 voet, Holpijp 8', Octaaf 4', Roerfluit 4', Octaaf 2'. Bovanklavier: Holpijp 8', bas-en disoant, Voix Celeste 8', Viola di Gamba 8', Sexquialtera 2 sterk, Fluit harmonique 4'.

De windladen zijn sleepladen, terwijl de tractuur volgens het mechanisch systeem is vervaardigd. De Prestant 8' is gedeeltelijk op een pneumatische lade geplaatst. De windladen hebben veel door- en bijpraak; de windlade van het 2e klavier is dusdanig lek, dat de pijpen reeds spreken met geopende registers en gesloten ventielen. Enig koperwerk is geoxydeerd. In beide laden zijn veel geboorde gaten aanwezig ter verdoezeling van genoemde euvelen.

De mechaniek rammelt door slijtage, terwijl de oogjes slechts gedeeltelijk gevoerd zijn. De toetsen hebben veel speling op de stiften.

-2-

Een plaatje toetsbeleg is verdwenen. De ventielen klepperen door het hard geworden ventielleder.

Het zal U door een en ander duidelijk geworden zijn, dat dit orgel een algehele restauratie behoeft, hetgeen zal moeten geschieden door de restauratie van de windleden en de mechaniek, terwijl het orgel aan de bovenzijde goed gedicht moet worden om te voorkomen dat lekkage weer invloed zou hebben op de windlade en de ventielen.

Teneinde het orgel beter bruikbaar te maken, ook na een restauratie, komt het ons zeer gewenst voor enkele stemmen van het 2e klavier te vervangen door meer bruikbare, aangezien de kosten van de restauratie van de windlade van dit klavier momenteel niet opwegen tegen de gebruikswaarde ervan.

Wat de garantiebepalingen betreft zijn wij van mening dat het vocht, de oorzaak van de gebreken in de windladen en de mechanieklijstge bezwaarlijk op de firma Sanders verhaald kunnen worden.

Wij adviseren U ons te machtigen bij de firma Bakker & Timmenga te Leeuwarden een vrijblijvende offerte voor een en ander aan te vragen.

Namens de Orgelcomm. der Nederl. Herv. Kerk
Hoogachtend

(C. van Lochem)
Administrateur