

Ken Welverken Heere

Mr. C. W. E. Kimmel

President. kerkvoogd & &

ahier

Proden 25 Oct 1856

W. H. V. Leer!

By nader onderzoek, komt het mij ^{Zeer} waarschijnlijk voor, dat de Balk, die door het Orgel hegt, aan de zuidzijde v. n. l. is gekant, en reeds rust, of drukt op die zyde des Orgelkasts; - die dan ook reeds iets is gekant; - Meer, dient dus ^{vooral} voorzien te worden, en desrook W. H. V. door deren dus, den kerk timmerman te willen behaasten, ten ^{om} geerde te komen in de kerk; en hetzelve nauwkeurig te onderzoeken, ten einde groter onheil by verdere verdakking voort te komen. - By zichen is anders geene middelen bestaan, om te beretten dat de Balk verder kan zakken, dan moet er op de Orgel. Lohdes een Steunpunt, waarop de Balk kan rusten gephaat, en aangebragt worden.

In de afwachting, dat W. H. V. in deren de nodige maatregelen neemt, heb de eed te zyn

D. V. Leer is nu ook zo ver gevoerd, dat een Handmaaker of Plasbaly trapper nodig heb.

W. H. V. do. dien.

W. H. V. Freitag