



ORGELCOMMISSIE DER NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

Laan Copes van Cattenburch 69
Postbus 80552
2508 GN
Telefoon: 070/469332 20

's-GRAVENHAGE, augustus 1980.

College van kerkvoogden Hervormde
Gemeente,
p/a Weleerwaarde heer Ds W.v.Beem,
Eexterweg 9,
9461 BA GIETEN.-

Weleerwaarde heer, eerwaarde heren,

Uit onze administratie blijkt, dat wij U nimmer een rapport deden toekomen betreffende de keuring van het gerestaureerde orgel in Uw kerkgebouw.

Onder aanbieding van onze excuses voor dit verzuim kwijten wij ons alsnog van deze taak.

Voorop sta, dat de restauratie-werkzaamheden door de orgelmakers Reil te Heerde op uitstekende wijze zijn uitgevoerd.

-De windlade is geheel gerestaureerd. Door het aanbrengen van een hechthouten afdekplaat is dit kwetsbare onderdeel aanzienlijk beter bestand geworden tegen atmosferische beïnvloeding. Teneinde de registerslepen onder alle omstandigheden goed gangbaar te doen zijn werden flexibele leren ringen aangebracht.

-Het toetsmechaniek onderging een revisie. Door het aanbrengen van overmaat stiften in de winkelhaken werd het geruis, dat deze bij de bespeling maakten, voor een groot deel weggenomen. Ook de rammel in het pedaal-wellenbord en het klavier werd aanzienlijk verminderd.

Ook de rammel in het pedaal-wellenbord en het klavier werd aanzienlijk verminderd.

-Het pijpwerk werd -waar noodzakelijk- hersteld.

-Het register Violon 8' werd vervangen door een nieuw gemaakt register Quint 3', waardoor de bruikbaarheid van het orgel in aanzienlijke mate heeft gewonnen. De plaats voor een Trompet 8' was nimmer gebruikt.

Bij deze gelegenheid is de dispositie gecompleteerd door het aanbrengen van een nieuw register Trompet.

Beide nieuwe registers zijn gemaakt volgens de van Dan-faktuur en passen qua klank uitstekend bij het oorspronkelijke werk.

-Het register Bourdon 16' werd gedeeld speelbaar gemaakt en wel op zodanige wijze, dat het register, speelbaar is in het onderste octaaf (t/m d klein octaaf) afzonderlijk, als ook in het hoger gelegen gedeelte. Dit is gerealiseerd door verandering van een aantal boringen in de betreffende registeraleep.

Door deze ingreep is het mogelijk geworden om het register, dat permanent ook in het pedaal speelbaar is, als basregister te gebruiken, terwijl het in de manuaalligging niet mede spreekt.

- Bij het register Cornet werd een inrichting aangebracht waardoor de toon c één gestreept op eenvoudige wijze kan worden uitgeschakeld. Dit ter vergroting van de mogelijkheden bij koraalbegeleiding.
- De winddruk werd -na gewonnen proeven- waarbij ook onze commissie was vertegenwoordigd, enigszins verlaagd. De klank van het orgel heeft hierdoor aan schoonheid gewonnen.

Wij wensen Uw College, Uw adviseur en de orgelmakers alsnog geluk met de totstandkoming van deze restauratie en hopen en vertrouwen, dat het orgel tot in lengte van jaren op betrouwbare wijze zijn taak in de Eredienst zal kunnen vervullen.

Hoogachtend

Gecommitteerde voor
orgelzaken:

namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk:

(W. Hulsman)

(Ds G.E. Zevenbergen)

OC/H/ck.

(Ir A.C.M. Luteijn)